

VADEMECUM DA SEGUIRE PER LA REVISIONE DEL
PARACADUTE GALAXY

D: LA REVISIONE VIENE EFFETTUATA OGNI 6 ANNI

R: es. prodotto nel 2015 si revisiona nel 2021

D) NON HO MAI USATO IL SISTEMA E' STATO SEMPRE NELLA SCATOLA IN GARAGE , LO DEVO REVISIONARE.

R) Si deve essere revisionato come fosse stato installato a bordo dell'aereo ultraleggero.

D) E' POSSIBILE REVISIONARE UN PARACADUTE OLTRE IL PERIODO DI SCADENZA?

R) Si è possibile entro certi limiti di anni scaduti il costo della revisione sarà maggiore

D: COME VA MESSO IN SICUREZZA IL PARACADUTE PER LA SPEDIZIONE

R: il paracadute provvisto di razzo va spedito con l'inserimento di n.3 sicure, 2 sul razzo e una sulla maniglia di sparo.

1)Applicare nella parte superiore del razzo un filo di acciaio da 2 mm. passante e ritorto (attraverso apposito foro passante).

2)Applicare vite da 5MA nel foro filettato alla base del razzo di lato ,stringere a battuta.

3)Applicare e bloccare sicura sulla maniglia di sparo.

4) Applicare l'apposito cestello in acciaio al razzo, che deve essere sempre conservato per le spedizioni del sistema , in caso mancante spedire lo stesso , verrà applicato da Galaxy e addebitato oltre al costo della revisione .

D: COME DEVE ESSERE SPEDITO

R: spedito imballato a regola d'arte a mezzo corriere espresso in porto franco (spese a carico di chi spedisce salvo accordi diversi)

D: COSA DEVE ESSERE SPEDITO

R: Deve essere spedito il paracadute comprensivo di razzi (le funi di vincolo non servono) allegare certificazione in scadenza , lettera accompagnatoria con recapito telefonico.

D: A CHI VA SPEDITO

R: Va inoltrato al ns. indirizzo: LA BOTTEGA DELL'AQUILONE SPEED CON
Via Stortoletta 9 35020 TRIBANO (PADOVA)

D: LA REVISIONE COMPRENDE LA SOSTITUZIONE DI PARTI DIVENUTE DIFETTOSE PER INCURIA O DANNI

R: In occasione della revisione se la Soc. GALAXY ritiene che debbano essere sostituite delle parti esegue la sostituzione addebitando i pezzi sostituiti.

D: IN QUANTO TEMPO VIENE REVISIONATO IL PARACADUTE

R: Il paracadute viene revisionato mediamente da GALAXY in 4/6 settimane. Possono esserci delle variazioni di tempistica in funzione del carico di lavoro di GALAXY. Si consiglia di effettuare la revisione in periodi dell'anno che coincidono con l'autunno-inverno.


D: COME POSSO PAGARE LA REVISIONE DEL SISTEMA

R: Il metodo più pratico e meno oneroso è il bonifico bancario

D: COSA COMPRENDE IL COSTO DELLA REVISIONE

R: Comprende il controllo totale del sistema (calotta, funi, sacca etc. la sostituzione delle Cariche e cartucce di attivazione, rilascio di nuova certificazione valida per altri 6 (sei) anni di potenziale uso a bordo.





- 1A Filo in acciaio di sicurezza 2mm.
- 1B Vite di blocco razzo M5
- 2 Cestello-Gabbietta in acciaio
- 3 Pin di sicurezza
- 4 Viti di fissaggio cestello in acciaio

<p>Warning!</p> <p>Achtung!</p> <p>Attention!</p> <p>Pozor!</p>		<p>Transport safety snip A, unscrew B and draw after the system instalation.</p> <p>Sicherungsstahldraht - durchschneiden A, ausschrauben B und nach der Montage des Systems herausziehen.</p> <p>Les sécurités de transport A et la vis B ne doivent être retirées qu'après l'installation.</p> <p>Odšroubuj šroub B po vyjmutí z obalu. Zajišťovací jehlu A přestřihni a vytáhni po instalaci systému.</p>	<p>A</p>
---	--	--	-----------------

GRS ROCKET BAM Nr. 1885/08

- WELDING WIRE
- SCHWEISSDRAHT
- FIL á SOUDER
- DRÁT-POJISTKA

Ø 1,5 - 2 mm

WARNING !
SECURE FOR SHIPPING

ACHTUNG !
TRANSPORTSICHERUNG

ATTENTION !
SÉCURITÉ POUR LE TRANSPORT

POZOR !
ZAJISTI PRO PŘEPRUVU

● **GRS ROCKET** BAM Nr. 1885/08



● **WARNING !**
SECURE FOR SHIPPING

● **ACHTUNG !**
TRANSPORTSICHERUNG

● **ATTENTION !**
SÉCURITÉ POUR LE TRANSPORT

● **POZOR !**
ZAJISTI PRO PŘEPRUVU

● **GRS ROCKET** BAM Nr. 1885/08



● **WARNING !**
SECURE FOR SHIPPING

● **ACHTUNG !**
TRANSPORTSICHERUNG

● **ATTENTION !**
SÉCURITÉ POUR LE TRANSPORT

● **POZOR !**
ZAJISTI PRO PŘEPRUVU